

# 석면비산 측정 결과보고서

인창동 지역주택조합 신축공사 중 석면해체제거공사 2차

2022년 2월 17일 ~ 18일 (2일간)

고용노동부 지정 석면조사기관

**대호** 주식회사



## 첨부.2 측정지점



작업 구역


측정 위치

위생설비시설


복기물

## 첨부.2 측정지점


514-1(H)




514-1(F)



514-1(E)



514-1(G)



8



- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비 입구	 <p>측정 시작 시간 : 9시 03분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 43분</p>	
부지경계선	 <p>측정 시작 시간 : 9시 10분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 10분</p>	
부지경계선	 <p>측정 시작 시간 : 9시 19분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 19분</p>	
부지경계선	 <p>측정 시작 시간 : 9시 27분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 27분</p>	
부지경계선	 <p>측정 시작 시간 : 9시 35분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 35분</p>	

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
거주자 주거지역			
	측정 시작 시간 : 9시 42분	측정 종료 시간 : 11시 42분	
거주자 주거지역			
	측정 시작 시간 : 9시 48분	측정 종료 시간 : 11시 48분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 23분	측정 종료 시간 : 12시 03분	



## 첨부.2 측정지점



작업 구역



측정 위치



위생설비시설




폐기물




## 첨부.2 측정지점

514-1(B)




514-1(I)




514-1(C)



514-1(A)



514-1(D)



- 11
- 8
- 9

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비 입구	 측정 시작 시간 : 8시 47분	 측정 종료 시간 : 9시 27분	
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 54분	 측정 종료 시간 : 12시 54분	
부지경계선	 측정 시작 시간 : 9시 03분	 측정 종료 시간 : 13시 03분	
부지경계선	 측정 시작 시간 : 9시 14분	 측정 종료 시간 : 13시 14분	
부지경계선	 측정 시작 시간 : 9시 22분	 측정 종료 시간 : 13시 22분	

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
거주자 주거지역	 <p>측정 시작 시간 : 9시 28분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11시 28분</p>	
거주자 주거지역	 <p>측정 시작 시간 : 9시 34분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11시 34분</p>	
폐기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 9시 40분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10시 20분</p>	
폐기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 9시 44분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10시 24분</p>	
폐기물 반출구	 <p>측정 시작 시간 : 10시 25분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11시 05분</p>	

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구	 <p data-bbox="363 595 740 629">측정 시작 시간 : 14시 12분</p>	 <p data-bbox="834 595 1211 629">측정 종료 시간 : 14시 52분</p>	