

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

구리중 석면해체제거공사

2024년 01월 03일 ~ 01월 17일(15일간)

Tel : 1661-5451 Fax : 0392-9440-5451
email : nplus10@nplus.co.kr

(주) 엔플러스이

Nature and the Environment

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자)			사업자등록번호			
	구리중학교			132-83-02176			
	주소						
	경기도 구리시 집자대로 89-1 (수택동)			☎ 전화번호: 031-551-4191			
석면해체 · 제거 사업장	건물명 구리중학교			위치 경기도 구리시 집자대로 89-1 (수택동) 구리중학교			
	연면적(m ²) 8990.84m ²			작업기간 2024년 01월 03일 - 01월 17일(15일간)			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]						
	6209.16m ²			(필요시 별지 첨부)			
측정 기관	대표자 신재응			사업자등록번호 129-86-71469			
	수소 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 1995 (2층)						
	측정자/분석자 이정훈, 윤수정 / 김은혜, 김지희						
측정 결과	시료번호	측정 자점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정 결과 (f/c)	검법석면의 종류
	(별지 첨부)						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진		비고	
	(필요시 별지 첨부)			(필요시 별지 첨부)			
	측정 시작 시간:			측정 종료 시간:			
	(필요시 별지 첨부)			(필요시 별지 첨부)			
	측정 시작 시간:			측정 종료 시간:			
	(필요시 별지 첨부)			(필요시 별지 첨부)			
	측정 시작 시간:			측정 종료 시간:			

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자)

구리중학교

2024년 01월 17일

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제19호사석의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수로
일동

*사전 부지경계측정



4 측정사진

측점 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간: 8시 35분	측정 종료 시간: 12시 35분	
부지경계선			
	측정 시작 시간: 8시 38분	측정 종료 시간: 12시 38분	
부지경계선			
	측정 시작 시간: 8시 40분	측정 종료 시간: 12시 40분	
부지경계선			
	측정 시작 시간: 8시 43분	측정 종료 시간: 12시 43분	

장르	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 8시 35분	종료 12시 43분	휴보 외일 13:00
투입장비	종류 에어샘플러	수량 4	
발령대상	① 석면비출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해치·세거 작업 사업 장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량: 3 도식도 참조	분석결과:기준 0.01계/㎡ 이하: 2 측정결과 참조	

3. 도식도

작업 구역 수정 위치


*외부 전경



*5층



*옥상층




4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지검계선			
	측정 시작 시간 : 8시 20분	측정 종료 시간 : 12시 20분	
부지검계선			
	측정 시작 시간 : 8시 22분	측정 종료 시간 : 12시 22분	
부지검계선			
	측정 시작 시간 : 8시 25분	측정 종료 시간 : 12시 25분	
부지검계선			
	측정 시작 시간 : 8시 28분	측정 종료 시간 : 12시 28분	
의생선과 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 36분	측정 종료 시간 : 9시 16분	







4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 14시 10분	측정 종료 시간 : 14시 50분	
작업장수변-실내			
	측정 시작 시간 : 9시 20분	측정 종료 시간 : 11시 20분	
흡입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 40분	측정 종료 시간 : 9시 20분	
흡입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 41분	측정 종료 시간 : 9시 21분	
흡입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 42분	측정 종료 시간 : 9시 22분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 버플구			
	측정 시작 시간 : 8시 45분	측정 종료 시간 : 9시 25분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 47분	측정 종료 시간 : 9시 27분	
음압기 버플구			
	측정 시작 시간 : 9시 50분	측정 종료 시간 : 10시 30분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 55분	측정 종료 시간 : 10시 35분	
음압기 버플구			
	측정 시작 시간 : 9시 56분	측정 종료 시간 : 10시 36분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
출입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 59분	측정 종료 시간 : 10시 39분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 15시 50분	측정 종료 시간 : 16시 30분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 15시 51분	측정 종료 시간 : 16시 31분	

항목	석면비산점도 측정		
측정시간	시작 8시 20분	종료 16시 31분	종료 익일 10:00
투입장비	증류 데어싱틀러	수량 11	
활동대상	① 석면비산허용기준 준수여부체크를 위한 석면 미산 측정 모습 ※ 석면 미산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조치방법」참고)		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2. 측정결과 참조	직업일 : 1월 4일
위생설비			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2. 측정결과 참조	직업일 : 1월 4일
해체·제거 사업장 주 변 실내			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2. 측정결과 참조	직업일 : 1월 4일
흡입기			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2. 측정결과 참조	직업일 : 1월 4일

구분	사진	사진설명
<p>폐기물 반출구</p>	 <p>시료채취 위치 및 상황: 3. 도척드 짐준</p> <p>분석결과(기준 0.01개/㎡ 이하): 2. 육경결과 참조</p>	<p>라업일: 1월 4일</p>

3. 도식도

□ 작업 구역 ○ 측정 위치

*외부 전경













*5층











4. 측정사진

측점 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 10분	측정 종료 시간 : 12시 10분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 12분	측정 종료 시간 : 12시 12분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 16분	측정 종료 시간 : 12시 16분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 20분	측정 종료 시간 : 12시 20분	
위생술바' 인구			
	측정 시작 시간 : 9시 05분	측정 종료 시간 : 9시 45분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
여기들 관호구			
	측정 시작 시간 : 13시 30분	측정 종료 시간 : 14시 10분	
작업장주변-실내			
	측정 시작 시간 : 9시 15분	측정 종료 시간 : 11시 15분	
음압기 내출구			
	측정 시작 시간 : 8시 40분	측정 종료 시간 : 9시 20분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 13분	측정 종료 시간 : 9시 23분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 46분	측정 종료 시간 : 9시 26분	

4. 측정사진

측정 지점	비상측정 시작 사진	비상측정 종료 사진	비고
송암기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 47분	측정 종료 시간 : 9시 27분	
듬담기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 50분	측정 종료 시간 : 9시 30분	
송암기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 55분	측정 종료 시간 : 9시 35분	
메기들 보관장 점			
	측정 시작 시간 : 15시 23분	측정 종료 시간 : 16시 03분	
메기들 보관지 점			
	측정 시작 시간 : 15시 24분	측정 종료 시간 : 16시 04분	

공목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 8시 10분	종료 16시 04분	종료 익일 10:00
투입장비	종류 에어샘플러	수량 1'	
참고사항	○ 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수량 자세함 사항은 점검보고서「석면 해치제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리 를 위한 조사방법. 참고)		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 5일
위생설비			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 5일
해체·제거 사업장 주 변 실내			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 5일
용입기			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 5일

구분	사진		사진설명
폐기물 반출구			
	<p>시료채취 위치 및 수량 3. 도식도 참조</p>	<p>분석결과(기준 0.01개/㎡ 이하): 2. 측정결과 참조</p>	<p>착업일: 1월 5일</p>


3. 도식도

□ 작업 구역 ○ 측정 위치

*외부전경













*4층



4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 20분	측정 종료 시간 : 12시 20분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 22분	측정 종료 시간 : 12시 22분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 25분	측정 종료 시간 : 12시 25분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 28분	측정 종료 시간 : 12시 28분	
위생실의 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 40분	측정 종료 시간 : 9시 20분	

4 측정사진

측점 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 시간	비고
폐기물 반출구	 <p>측정 시작 시간 : 13시 30분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 14시 10분</p>	
직업장 주변-실내	 <p>측정 시작 시간 : 9시 20분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11시 20분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 9시 05분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 45분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 9시 07분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 47분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 9시 38분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 48분</p>	

4. 측정사진

측점 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배플구			
	측정 시작 시간 : 9시 10분	측정 종료 시간 : 9시 50분	
음압기 배플구			
	측정 시작 시간 : 9시 12분	측정 종료 시간 : 9시 52분	
음압기 배플구			
	측정 시작 시간 : 9시 15분	측정 종료 시간 : 9시 55분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 15시 35분	측정 종료 시간 : 16시 15분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 15시 35분	측정 종료 시간 : 16시 15분	

분류	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 8시 20분	종료 16시 15분	총보 역일 10.00
주입장비	종류 에어샘플러	수량 11	
참조대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시, 시트채취 수 등 사제한 사항후 환경부고시 '석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법 참고'		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시트채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일: 1월 6일
워킹설비			
	시트채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 1월 6일
해체·제거 사업장 주 변 실내			
	시트채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일: 1월 6일
올입기			
	시트채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일: 1월 6일

구분	사진	사진설명
<p>폐기물 반출구</p>		
	<p>시료채취 위치 및 수량 : 3. 도수도 참조</p>	<p>분석결과(기준 0.01계/m³ 이하): 2 측정결과 참조</p>
		<p>작업일 : 1월 6일</p>


3. 도식도

□ 리빙 구역 ○ 측정 위치

*외부전경












*4층













4. 측정사진

측정 지점	비산속경 시작 사진	비산속경 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 25분	측정 종료 시간 : 12시 25분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 28분	측정 종료 시간 : 12시 28분	
부지장계선			
	측정 시작 시간 : 8시 29분	측정 종료 시간 : 12시 29분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 32분	측정 종료 시간 : 12시 32분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 9시 40분	측정 종료 시간 : 9시 20분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 13시 38분	측정 종료 시간 : 14시 18분	
작업장 주변 실내			
	측정 시작 시간 : 9시 26분	측정 종료 시간 : 11시 26분	
움압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 32분	측정 종료 시간 : 10시 12분	
움압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 35분	측정 종료 시간 : 10시 35분	
흡습기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 37분	측정 종료 시간 : 10시 17분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 버즘구 측정 시작 시간 : 9시 39분		 측정 종료 시간 : 10시 19분	
음압기 버즘구 측정 시작 시간 : 9시 42분		 측정 종료 시간 : 10시 22분	
음압기 버즘구 측정 시작 시간 : 9시 44분		 측정 종료 시간 : 10시 24분	
음압기 배증구 측정 시작 시간 : 9시 46분		 측정 종료 시간 : 10시 26분	
폐기물 보관지 점 측정 시작 시간 : 15시 15분		 측정 종료 시간 : 15시 55분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지 점	 <p>측정 시작 시간 : 15시 15분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 15시 55분</p>	

항목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 8시 25분	종료 15시 55분	동보 익일 10:00
투입장비	종류 에어실린더	수량 12	
설명사항	㉠ 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 식면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 이체·저거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고)		

구분	사진		사진설명
부자경계선			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
위생설비			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
해체·저거 사업장 주 변 입내			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
용압기			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	

구분	사진		사진설명
폐기물 반출구			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎡ 이하): 2 측정결과 참조	작업일 : 1월 7일


3. 도식도

작업구역 옥점 위치

*외부 전경



*3층



0 5m

4. 측정사진

측정 지점	비선측정 시작 사진	비선측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 55분	측정 종료 시간 : 11시 55분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 58분	측정 종료 시간 : 11시 58분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 02분	측정 종료 시간 : 12시 02분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 06분	측정 종료 시간 : 12시 06분	
위생설비 연구			
	측정 시작 시간 : 9시 20분	측정 종료 시간 : 9시 00분	

4. 측정사진

측정 지점	비선측정 시작 사진	비선측정 종료 사진	비고
터기들 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 07분	측정 종료 시간 : 11시 47분	
작업장 주변-실내			
	측정 시작 시간 : 8시 45분	측정 종료 시간 : 10시 45분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 35분	측정 종료 시간 : 9시 15분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 39분	측정 종료 시간 : 9시 19분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 49분	측정 종료 시간 : 9시 29분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 53분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 33분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 56분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 38분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 9시 07분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 47분</p>	
여기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 12시 42분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 22분</p>	
여기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 12시 42분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 22분</p>	

항목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 7시 55분	종료 13시 22분	동보 익일 10:00
투입장비	종류 에어샘플러	수량 11	
촬영대상	① 석면비산허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고)		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 8일
위생설비			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 6일
리체·제거 사업장 주 변 실내			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 8일
음압기			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 8일

구분	사진	사진설명
<p>폐기물 반송구</p>		
	<p>시료채취 위치 및 측정 : 3. 도시도 참조</p>	<p>작업일 : 1월 8일</p>

시료채취 위치 및 측정 :
3. 도시도 참조

분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하) :
2 측정결과 참조

작업일 : 1월 8일


3. 도식도

작업 구역 측정 위치

*외부 전경





*3층







4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 42분	측정 종료 시간 : 12시 42분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 45분	측정 종료 시간 : 12시 45분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 49분	측정 종료 시간 : 12시 49분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 55분	측정 종료 시간 : 12시 55분	
위생선키 입구			
	측정 시작 시간 : 9시 14분	측정 종료 시간 : 9시 54분	

4. 측정사진

측정 시점	비산측정 시척 사진	비산특정 종료 사진	비고
<p>계기물 반출구</p>	 <p>측정 시작 시간 : 13시 10분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 50분</p>	
<p>작업장 주변·신내</p>	 <p>측정 시작 시간 : 9시 17분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11시 17분</p>	
<p>음압기 배출구</p>	 <p>측정 시작 시간 : 9시 35분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10시 15분</p>	
<p>음압기 배출구</p>	 <p>측정 시작 시간 : 9시 38분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10시 18분</p>	
<p>음압기 배출구</p>	 <p>측정 시작 시간 : 9시 42분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10시 22분</p>	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음향기 배출구			
	측정 시작 시간 : 10시 05분	측정 종료 시간 : 10시 45분	
음향기 배출구			
	측정 시작 시간 : 10시 07분	측정 종료 시간 : 10시 47분	
음향기 내쪽구			
	측정 시작 시간 : 10시 09분	측정 종료 시간 : 10시 49분	
음향기 배출구			
	측정 시작 시간 : 10시 14분	측정 종료 시간 : 10시 54분	
메기들 보관지 점			
	측정 시작 시간 : 14시 10분	측정 종료 시간 : 14시 50분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지 점			
	측정 시작 시간: 14시 11분	측정 종료 시간: 14시 51분	

항목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 8시 42분	종료 14시 51분	총보 역일 10:00
투입장비	종류 에어샘플러	수량 11	
발령대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시, 시료채취 수 중 자세한 사항은 첨부부고시「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비 산관리를 위한 조사방법_참고」		

구분	사진		시정설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/cm³ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 9일
워킹설비			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/cm³ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 9일
해체·제거 사업장 주 변 실내			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/cm³ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 9일
용압기			
	시료채취 위치 및 수량 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/cm³ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 9일

구분	사진	사진설명	
<p>허기동 반죽구</p>			
	<p>시트제위 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조</p>	<p>분석결과(기준 0.01계/㎡ 이하): 2 측정결과 참조</p>	<p>작업일 : 1월 9일</p>


3. 도식도

작업 구역  승점 위치 

*외부 전경













*2층













4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 05분	측정 종료 시간 : 11시 05분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 08분	측정 종료 시간 : 11시 06분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 12분	측정 종료 시간 : 11시 12분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 16분	측정 종료 시간 : 11시 16분	
위생선비 합구			
	측정 시작 시간 : 7시 30분	측정 종료 시간 : 8시 10분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
피기름 빈물고	 <p>측정 시작 시간 : 13시 50분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 14시 30분</p>	
작업장 주변-실내	 <p>측정 시작 시간 : 7시 45분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 45분</p>	
흡입기 배플구	 <p>측정 시작 시간 : 12시 50분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 30분</p>	
흡입기 배플구	 <p>측정 시작 시간 : 12시 52분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 32분</p>	
흡입기 배플구	 <p>측정 시작 시간 : 12시 54분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 34분</p>	

4. 측정사진

측점 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
용입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 12시 56분	측정 종료 시간 : 13시 36분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 12시 57분	측정 종료 시간 : 13시 37분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 12시 58분	측정 종료 시간 : 13시 38분	
용입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 12시 59분	측정 종료 시간 : 13시 39분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 15시 10분	측정 종료 시간 : 15시 50분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 15시 10분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 15시 50분</p>	

항목	석면비산농도 측정		
측정시간	시각 7시 35분	종료 7시 59분	총보 빅워 1009
투입장비	종류 에어샘플러	수량 11	
설명대상	① 석면테슬러용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해체·지기 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법 참고)		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
위생설비			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
해체·제거 사업장 주 변 실내			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
용압기			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	

구분	사진	사진설명	
<p>폐기물 반출구</p>			
	<p>시트채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조</p>	<p>분석결과(기준 0.01계/㎡ 이하): 2. 측정결과 참조</p>	<p>작업일 : 1월 10일</p>

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
박수정	산업위생관리기사	21202230839Y	주최자
김은희	관련학과 졸업		측정자
김지희	관련학과 졸업		분석자


2. 측정결과

측정 결과	시료번호	측정 지선	측정 장비 (종류/수량)	무향 값(μg/m³)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	김중석면의 종류
	1	부지경계선	원스텝 / 1	10.6	1월 11일 8시 09분	3.502	기준미만
	2	부지중계선	원스텝 / 1	10.4	1월 11일 8시 05분	3.002	기준미만
	3	부지중계선	원스텝 / 1	10.5	1월 11일 8시 08분	0.003	기준미만
	4	부지 경계선	원스텝 / 1	10.3	1월 11일 8시 15분	0.003	기준미만
	5	위생설비 방구	원스텝 / 1	10.3	1월 11일 7시 31분	0.003	기준미만
	6	네기물 반송구	원스텝 / 1	10.5	1월 11일 13시 03분	0.003	기준미만
	7	수입상주변-길가	원스텝 / 1	10.5	1월 11일 7시 40분	0.004	기준미만
	8	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.2	1월 11일 7시 45분	0.003	기준미만
	9	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.3	1월 11일 7시 47분	0.003	기준미만
	10	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.6	1월 11일 7시 48분	0.003	기준미만
	11	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.3	1월 11일 7시 52분	0.003	기준미만
	12	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.6	1월 11일 7시 55분	0.003	기준미만
	13	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.5	1월 11일 8시 01분	0.004	기준미만
	14	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.2	1월 11일 9시 05분	0.002	기준미만
	15	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.3	1월 11일 9시 03분	0.003	기준미만
	16	흡입기 배출구	원스텝 / 1	10.4	1월 11일 9시 15분	0.003	기준미만
	17	피가분 보관지점	원스텝 / 1	10.5	1월 11일 13시 40분	3.007	기준미만
	18	피가분 보관지점	원스텝 / 1	10.4	1월 11일 13시 45분	3.007	기준미만

*외부전경



*2층













4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 00분	측정 종료 시간 : 12시 00분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 05분	측정 종료 시간 : 12시 05분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 08분	측정 종료 시간 : 12시 06분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 15분	측정 종료 시간 : 12시 15분	
위생설비 밑구			
	측정 시작 시간 : 7시 31분	측정 종료 시간 : 8시 11분	







4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
매기동 반출구	 <p>측정 시작 시간 : 13시 03분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 13시 43분</p>	
리업장 주변·실내	 <p>측정 시작 시간 : 7시 40분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 40분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 7시 45분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 8시 25분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 7시 47분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 8시 27분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 7시 49분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 8시 29분</p>	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
습입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 7시 52분	측정 종료 시간 : 8시 32분	
습입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 7시 55분	측정 종료 시간 : 8시 35분	
습입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 11분	측정 종료 시간 : 9시 41분	
습입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 05분	측정 종료 시간 : 9시 45분	
습입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 09분	측정 종료 시간 : 9시 49분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 9시 15분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 55분</p>	
피기울 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 13시 40분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 14시 20분</p>	
계기울 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 13시 45분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 14시 25분</p>	

항목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 7시 31분	종료 14시 25분	종보 익일 10:00
두입장비	총류 에어샘플러	수랍 11	
할명대상	① 석면비산허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시 시료채취 후 등 자세한 사항은 편경부고시「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고)		

구분	사진		사진설명
부지검계선			작업일 : 1월 11일
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
위생설비			작업일 : 1월 11일
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
해체·제거 사업장 주 변 실내			작업일 : 1월 11일
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	
용암기			작업일 : 1월 11일
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	

구분	사진	사진설명	
<p>퇴기물 반출구</p>			
	<p>시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조</p>	<p>분석결과(기준 0.01가/㎥ 이하): 2. 현장결과 참조</p>	<p>작업일 : 1월 11일</p>


3. 도식도

레거스 피검 구역 축조 위치 유선 및 가스선

*외부전경



*1층












4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 00분	측정 종료 시간 : 12시 00분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 09분	측정 종료 시간 : 12시 09분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 17분	측정 종료 시간 : 12시 17분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 25분	측정 종료 시간 : 12시 25분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 30분	측정 종료 시간 : 9시 10분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
메기골 반출구 측정 시작 시간 : 13시 50분			
작업장주변-실내 측정 시작 시간 : 8시 39분			측정 종료 시간 : 10시 39분
슬랩기 버블구 측정 시작 시간 : 8시 44분			측정 종료 시간 : 9시 24분
슬랩기 배출구 측정 시작 시간 : 8시 49분			측정 종료 시간 : 9시 29분
슬랩기 배출구 측정 시작 시간 : 8시 54분			측정 종료 시간 : 9시 34분

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 58분	측정 종료 시간 : 9시 58분	
음압기 배플누			
	측정 시작 시간 : 9시 02분	측정 종료 시간 : 9시 42분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 9시 30분	측정 종료 시간 : 10시 10분	
음압기 배플구			
	측정 시작 시간 : 9시 38분	측정 종료 시간 : 10시 18분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 14시 30분	측정 종료 시간 : 15시 10분	

4. 즉점사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관장 내	 <p>측정 시작 시간 : 14시 35분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 15시 15분</p>	

항목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 8시 00분	종료 15시 15분	등보 외일 10:00
투입장비	종류 에어샘플러	수량 11	
활명대상	○ 석면배합허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 속도 측정 ※ 석면 미신 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고)		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 12일
위생설비			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 12일
해체·제거 사업장 주 변 실내			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 12일
용암기			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 12일

구분	사진	사진설명
폐기물 반출구		
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01g/L 이하): 2. 측정결과 참조
		작업일 : 1월 12일


3. 도식도

회기유 작전구역 2층 위치 1차선배치표

*외부전경



*2동 1층, 2층



4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 00분	측정 종료 시간 : 12시 00분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 05분	측정 종료 시간 : 12시 05분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 09분	측정 종료 시간 : 12시 09분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 13분	측정 종료 시간 : 12시 13분	
위상설비 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 20분	측정 종료 시간 : 9시 00분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비 산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 12시 00분	측정 종료 시간 : 12시 40분	
위생실키 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 25분	측정 종료 시간 : 9시 05분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 12시 10분	측정 종료 시간 : 12시 50분	
작업장 주변-실내			
	측정 시작 시간 : 8시 35분	측정 종료 시간 : 10시 35분	
올입기 세출구			
	측정 시작 시간 : 8시 45분	측정 종료 시간 : 9시 25분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배풍구			
	측정 시작 시간 : 8시 50분	측정 종료 시간 : 9시 30분	
음압기 배풍구			
	측정 시작 시간 : 8시 53분	측정 종료 시간 : 9시 33분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 13시 00분	측정 종료 시간 : 13시 40분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 13시 05분	측정 종료 시간 : 13시 45분	

항목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 8시 00분	종료 13시 45분	공노 익인 1000
투입장비	종류 에어샘플러	수량 11	
설명대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 도습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 제거·저거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고)		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/㎡ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일: 1월 13일
위설설비			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/㎡ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일: 1월 13일
허차·저거 사업장 주 변 실내			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/㎡ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일: 1월 13일
음압기			
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01계/㎡ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일: 1월 13일

구분	사진	사진설명
폐가동 반출구		
	<p>시트재취 위치 및 수량 3. 도식도 참조</p>	<p>분석결과(기준 0.0 개/m³ 이하) 2. 측정결과 참조</p> <p>작업일 : 1월 13일</p>

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	지력종목 및 등급	자격등록번호	비고
윤수정	산업위생관리기사	21202230839Y	측정자
김은혜	관련학과 졸업		측정자
김지희	관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	기준석면의 종류
	1	부지경계선	인스텍 / 1	10.4	1월 14일 0시 00분	0.001	기준미만
	2	부지경계선	인스텍 / 1	10.4	1월 14일 0시 05분	0.001	기준미만
	3	부지경계선	현익 / 1	10.4	1월 14일 8시 10분	0.001	기준미만
	4	부지경계선	현익 / 1	10.6	1월 14일 8시 15분	0.002	기준미만
	5	위성설비 입구	원스텍 / 1	10.4	1월 14일 8시 20분	0.003	기준미만
	6	폐기물 반출구	원스텍 / 1	10.4	1월 14일 12시 30분	0.003	기준미만
	7	위성설비 입구	원스텍 / 1	10.5	1월 14일 8시 25분	0.003	기준미만
	8	폐기물 반출구	원스텍 / 1	10.2	1월 14일 10시 00분	0.003	기준미만
	9	작업장주변-실내	원스텍 / 1	10.2	1월 14일 8시 30분	0.002	기준미만
	10	용암기 배출구	원스텍 / 1	10.5	1월 14일 8시 40분	0.004	기준미만
	11	용암기 배출구	원스텍 / 1	10.5	1월 14일 8시 45분	0.003	기준미만
	12	용암기 배출구	원스텍 / 1	10.6	1월 14일 8시 50분	0.003	기준미만
	13	용암기 배출구	원스텍 / 1	10.4	1월 14일 8시 55분	0.004	기준미만
	14	용암기 배출구	원스텍 / 1	10.4	1월 14일 10시 05분	0.005	기준미만
	15	용암기 배출구	원스텍 / 1	10.4	1월 14일 10시 10분	0.005	기준미만
	16	용암기 배출구	원스텍 / 1	10.2	1월 14일 10시 15분	0.004	기준미만
	17	용암기 배출구	원스텍 / 1	10.3	1월 14일 10시 20분	0.004	기준미만
	18	폐기물 보관지점	원스텍 / 1	10.6	1월 14일 14시 00분	0.001	기준미만
	19	폐기물 보관지점	원스텍 / 1	10.4	1월 14일 14시 05분	0.002	기준미만

3. 도식도

대리주 작업 구역 승점 위치 위장선바스인


*외부전경



*1층













*2동 1층













4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 00분	측정 종료 시간 : 12시 00분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 05분	측정 종료 시간 : 12시 05분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 10분	측정 종료 시간 : 12시 10분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 15분	측정 종료 시간 : 12시 15분	
위생설비 연구			
	측정 시작 시간 : 8시 20분	측정 종료 시간 : 9시 00분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
대기온 반중구			
	측정 시작 시간 : 13시 30분	측정 종료 시간 : 14시 10분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 25분	측정 종료 시간 : 9시 05분	
폐기물 반중구			
	측정 시작 시간 : 10시 00분	측정 종료 시간 : 10시 40분	
작업장후면-실내			
	측정 시작 시간 : 8시 30분	측정 종료 시간 : 10시 30분	
문암기 배중구			
	측정 시작 시간 : 8시 40분	측정 종료 시간 : 9시 20분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
흡입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 45분	측정 종료 시간 : 9시 25분	
흡입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 50분	측정 종료 시간 : 9시 30분	
흡입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 8시 55분	측정 종료 시간 : 9시 35분	
흡입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 10시 05분	측정 종료 시간 : 10시 45분	
흡입기 배출구			
	측정 시작 시간 : 10시 10분	측정 종료 시간 : 10시 50분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구	 측정 시작 시간 : 10시 15분	 측정 종료 시간 : 10시 55분	
등침기 배출구	 측정 시작 시간 : 10시 20분	 측정 종료 시간 : 11시 03분	
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 14시 00분	 측정 종료 시간 : 14시 40분	
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 14시 05분	 측정 종료 시간 : 14시 45분	

항목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 8시 00분	종료 14시 45분	총보 익인 10:00
투입장비	종류 에어샘플러	수량 11	
참조내용	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해체·저거 작업 사업장 주변 석면 비산관리」를 위한 조사방법」참고)		

구분	사진		사진설명
부지경계선			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2 측정결과 참조	작업일 : 1월 14일
위생설비			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2 측정결과 참조	작업일 : 1월 14일
해체·저거 사업장 주 변 실내			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2 측정결과 참조	작업일 : 1월 14일
흡입기			
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m³ 이하): 2 측정결과 참조	작업일 : 1월 14일

구분	사진	사진설명
폐기물 반출구		
	<p>서포테쉬 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조</p>	<p>분석결과(기준 0.01kg/m³ 이하): 2. 측정결과 참조</p> <p>작업일 : 1월 14일</p>

3. 도식도

개기일



지역 구역



출입 위치

위치상세시경

*외부전경



4. 측정사진

측성 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점	 <p data-bbox="359 604 758 649">측정 시작 시간 : 9시 00분</p>	 <p data-bbox="821 604 1220 649">측정 종료 시간 : 9시 40분</p>	
폐기물 보관지점	 <p data-bbox="359 952 758 987">측정 시작 시간 : 9시 05분</p>	 <p data-bbox="821 952 1220 987">측정 종료 시간 : 9시 45분</p>	

방목	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 9시 00분	종료 9시 45분	동보 인원 10CO
두입장비	종류 에어샘플러	수량 2	
합영대상	① 석면내설취용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고)		

구분	사진	사진설명
부지경계선	X	
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m ³ 이하): 2. 측정결과 참조
위상설비	X	
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.1개/m ³ 이하): 2. 측정결과 참조
해체·제거 사업장 주 변 실내	X	
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m ³ 이하): 2. 측정결과 참조
폐기물 반출구	X	
	시료채취 위치 및 수량 : 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/m ³ 이하): 2. 측정결과 참조

3. 도식도

여기요



직업 구역



버스 위치

위치 확인시점

*외부전경



4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 7시 00분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 7시 40분</p>	
과기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 7시 05분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 7시 45분</p>	

장도	석면비산정도 측정		
측정시간	시작 7시 00분	종료 7시 45분	동브 식일 10:00
투입장비	종류 에어샘플러	수량 2	
참용대상	① 석면비산허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 케산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리」를 위한 조사방법 (참고)		

구분	사진		사진설명
부지총계선	X		
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 16일
위생별비	X		
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 16일
해체 제거 사업장 주 변 실내	X		
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 16일
폐기물 반환구	X		
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01개/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조	작업일 : 1월 16일

3. 도식도

전체보기 작업 구역 측정 위치 수정하기

*외부전경



4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 7시 40분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 8시 20분</p>	
폐기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 7시 45분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 8시 25분</p>	

항목	석면비산성도 측정		
측정시간	시작 7시 40분	종료 8시 25분	종료 익일 10:00
투입장비	종류 에어샘플러	수량 2	
관련대상	Q: 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 준경보고서「석면 허가·저거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고)		

구분	사진	사진설명
쿠지경계선		
	시료채취 위치 및 수량 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01가/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조
위생설비		
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01가/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조
해체·제거 사업장 주 변 실내		
	시료채취 위치 및 수량: 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01가/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조
폐기물 반출구		
	시료채취 위치 및 수량 3. 도식도 참조	분석결과(기준 0.01가/㎥ 이하): 2. 측정결과 참조

5. 지정서

제2023-120005호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)엔플러스이	
소재지	(12180) 경기 남양주시 파주읍 청춘로 1896 2층(2층)	
대표자성명	안정용	
지정사항	승인행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(제정)지역	

* 준수사항

1. 석면조사기관이 고위소장부장관 또는 계장보통관리직의 지정승인요구 및 변경에 관한 청문회가 있다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」 제41조제3항의 사항을 준수하여야 한다.
3. 고위직 기타사항

※ "지정사실" 및 "준수사항"은 지정기관과 संबंध에 따라 필요한 사항을 추가로 기재할 필요 없는 사항은 삭제합니다.

「산업안전보건법」 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다

2023. 4. 7

충북지방고용노동청장



Tel : 1661-5451 Fax : 0303 3440-5451

email : npluse1@npluse.co.kr

(주) 엔플러스이

... safer and the Environment



